

# WARTA

## Kendaraan Truk Terperosok ke Jurang, Sopirnya dievakuasi Polisi ke Puskesmas

Sukabumi - [SUKABUMI.WARTA.CO.ID](http://SUKABUMI.WARTA.CO.ID)

Nov 1, 2023 - 11:57



*Kendaraan Truk Terperosok ke Jurang, Sopirnya dievakuasi Polisi ke Puskesmas*

SUKABUMI, Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Tanjakan Cipeucang, Desa Mekarsakti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Rabu (01/11/23) sekira pukul 08.30 WIB.

Kapolres Sukabumi Akbp Maruly Pardede melalui Kasi Humanya Iptu Aah Saepul Rohman mengatakan, Kejadian melibatkan sebuah kendaraan Dumtruck dengan nomor polisi B 9744 QW yang sedang membawa muatan aspal panas.

" Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh kegagalan sistem rem, namun demikian untuk kepastian penyebabnya masih dalam proses penyelidikan," Ungkap Aah kepada awak media dikantor nya siang ini.

" Akibat dugaan rem yang blong menyebabkan kendaraan terguling dan jatuh ke dalam jurang dengan kedalaman sekitar 6 meter, lalu mengalami kebakaran hebat, " Sambungnya.

Kemudia, lanjut Aah, Pengemudi kendaraan dengan inisial "A.S." (24 Juli 1986, Karyawan Swasta, alamat: Kp. Munjul Rt.02/05, Desa Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor), mengalami luka ringan akibat insiden ini. Sementara itu, penumpang kendaraan yang kami identifikasi hanya dengan inisial "A.H." (27 Februari 1979, Wiraswasta, alamat: Bogor Krajan Rt. 04/04, Desa Bojong, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali), mengalami luka bakar serius karena tumpahan aspal panas.

Aah menerangkan Kronologis kecelakaan ini terjadi ketika Dumtruck milik salah satu perusahaan yang dikemudikan oleh A.S. dan mengangkut muatan aspal panas, sedang dalam perjalanan dari Tamanjaya, Kecamatan Ciemas, menuju wilayah Kp. Nangkaleah, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.

" Kurang lebih pada pukul 08.30 WIB, tepatnya di Jalan Raya Tanjakan/Turunan Cipeucang, Kp. Rancagenjer, Desa Mekarsakti, Kecamatan Ciemas, kendaraan tersebut mengalami kegagalan rem yang mengakibatkan tergulingnya kendaraan dan jatuh ke dalam jurang dengan kedalaman sekitar 6 meter, " Lanjutnya.

Upaya pemadaman api berhasil dilakukan dengan bantuan satu unit kendaraan pemadam kebakaran dari unit Ciemas. Selanjutnya, kedua korban dievakuasi ke Puskemas Tamanjaya untuk mendapatkan tindakan medis yang diperlukan.

Kejadian ini juga mengungkapkan masalah serius terkait kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di Jalan Raya Tanjakan/Turunan Cipeucang, Desa Mekarsakti. Kondisi jalan yang tajam dan berkelok-kelok menjadi faktor penyebab yang signifikan, sementara adanya dugaan kegagalan sistem rem pada kendaraan menambah kompleksitas situasi. Kendaraan yang terlibat masih berada di tempat kejadian, dan kasus ini telah diserahkan ke Unit Laka Lantas Polres Sukabumi untuk penanganan lebih lanjut.